PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI




PORADA 1
Unikaj załamań i skręceń taśmy podczas wykonywania pomiarów i jej zwijania.

PORADA 2
Uważaj na prawidłowe zwijanie taśmy. Mechanizm szybkiego zwijania jest bardzo pomocny, jednak zachowaj szczególną ostrożność przy zwijaniu ostatnich kilku metrów taśmy.

PORADA 3
Oczyść taśmę z zabrudzeń przed jej zwinięciem, szczególnie przy taśmach wyposażonych
w obudowę zamkniętą.

PORADA 4
Zaczep mierniczy umocuj w twardym gruncie by uzyskać możliwość dobrego naprężenia taśmy. Podstawową cechą miar z otwartą obudową, jest brak możliwości uszkodzenia jej mechanizmu przez zabrudzenia osadzające się na taśmie.



UWAGA *Zarówno stalowe jak i fiberglasowe taśmy pomiarowe nie mogą być poddawane działaniu wysokiej temperatury (np. działaniu promieni słonecznych), by nie zmieniały swoich parametrów pomiarowych.*

